

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2011-2012
OBRAS RAM - ALTOS RISCOS - SEGURIDADE - REPARACIÓNS E MANTEMENTO

Actuación		Importe presupostado 2011-2012	Accións a financiar polo centro	Total a financiar pola Vic. de Economía e Infraestruturas e Campus Vida 2011-2012
FACULTADES				
Fac. de Adm. e Direc. Empr.				
Obra RAM	Mellora en optimización enerxética (financiada por Convenio Xunta)	70.000,00		
		70.000,00		70.000,00
Fac. de Bioloxía - Cibus				
Riscos altos	Parking. A saída das escaleiras de emerxencia do garaxe está pechada so está aberta en función do horario dos conserxes	2.000,00		
Riscos altos	Laboratorio 1. Microbioloxía. O sistema de climatización non se pode regular na zona de traballo e as correntes producidas polo mesmo fan que se apaguen os chisqueiros de gas	1.000,00		
Riscos altos	Laboratorio 2. Microbioloxía. O sistema de climatización non se pode regular na zona de traballo e as correntes producidas polo mesmo fan que a chama voe demasiado e se poidan apagar os chisqueiros de gas	1.000,00		
Riscos altos	Laboratorio 3. Bioquímica. Na cámara fría hai dous bidóns de nitróxeno líquido. Non hai detector de ausencia de osíxeno	3.000,00		
Riscos altos	Laboratorio 4. Bioquímica. Utilización de nitróxeno líquido na cámara fría sen detector de ausencia de osíxeno	3.000,00		
Riscos altos	Corredores. Non hai sinalización de emerxencia	1.500,00		
		11.500,00		11.500,00
Fac. de CC. da Educación (C Norte e C Vida)				
Obra RAM	Substitución de luminarias. En 2011 execútase unha fase 1ª	8.000,00		
Obra RAM	Remodelación completa planta 5ª	200.000,00		
Obra RAM	Remodelación servizos hixiénicos (retido o 2010)	30.000,00		
Obra RAM	Reparación humidades e colocación de persianas no laboratorio	18.000,00		
		256.000,00		256.000,00
Fac. de CC.EE. e EE.				
Obra RAM	Asfaltado exterior	26.590,51		
Obra RAM	Sustitución persianas aulas posteriores	19.000,00		
Obra RAM	Mecanismos electrónicos de seguridade en portas de emerxencia	4.000,00		
Obra RAM	Arranxo filtracións cuberta	15.000,00		
Riscos altos	Existe algunha sinalización contra incendios pero é escasa	2.000,00	2.000,00	
		66.590,51	2.000,00	64.590,51
Fac. de Ciencias				
Obra RAM	Reparación do illamento de terrazas.	50.000,00		
		50.000,00		50.000,00
Fac. de Ciencias da Comunicación				
Obra RAM	Acondicionamento térmico e acústico dos estudos de radio e dobraxe. En 2011 execútase unha fase 1ª	120.000,00		
		120.000,00		120.000,00
Fac. de Ciencias Políticas				
Obra RAM	Substitución liñas eléctricas edificio vello	15.000,00		
Obra RAM	Portas emerxencia Salón Actos e Grados	5.000,00		
		20.000,00		20.000,00
Fac. de Dereito				
Obra RAM	Reforma de sala de lectura planta baixa	12.000,00		
		12.000,00		12.000,00
Fac. de Farmacia				
Riscos altos	Descontaminación de solo	132.996,00		
Riscos altos	Nova Planta. A alarma dos detectores de gases (situada no cuarto dos cadros eléctricos) desta planta non está conectado coa central de alarmas da conxerxaría	3.000,00	3.000,00	
Riscos altos	Almacén de Publicacións. Humidades.	10.000,00	10.000,00	
Riscos altos	Zonas xerais (Edafoloxía). No soto do departamento non hai luces de emerxencia nen sinalización de evacuación.	500,00		
Riscos altos	Laboratorio de investigación Fisioloxía vexetal. A instalación eléctrica dunha das campás que se atopa no laboratorio de cromatografía é inadecuada.	300,00		
Riscos altos	Acuario. Parasitoloxía. Luminarias non estancas.	3.000,00		
Riscos altos	Laboratorio de Investigación (Microbioloxía).	3.000,00		
Riscos altos	Lab. prácticas (Inorgánica). Cadro eléctrico.	500,00		
Riscos altos	Animalario. Cadro eléctrico.	1.500,00		
Riscos altos	A maioría das luces de emerxencia de todo o edificio non funcionan.	10.000,00		
Riscos altos	Sala de lectura I e II. Portas de emerxencia.	1.000,00		
Riscos altos	Laboratorios de Prácticas (Q.Física).	9.000,00		

Riscos altos	Laboratorio de investigación Fisioloxía vexetal.	5.000,00		
Riscos altos	Zonas xerais (Botánica). Porta de emerxencia.	1.000,00		
Riscos altos	Sistemas de explosividade en laboratorios.	6.000,00		
		186.796,00	13.000,00	173.796,00

Fac. de Filoloxía

Obra RAM	Instalación dunha porta corta-lumes no acceso ao depósito de libros da Biblioteca e reforma da área de atención ao público	3.000,00		
Obra RAM	Diminución do factor solar nas cristaleiras do edificio dos Departamentos. En 2011 a Área de Infraestruturas executará o proxecto para licitar a obra en 2012.	118.000,00		
		121.000,00		121.000,00

Fac. de Física

Obra RAM	Climatización Radiofísica (1 tercio)	3.389,75		
Obra RAM	Nova instalación eléctrica do edificio principal da Facultade de Física	20.000,00		
Obra RAM	Impermeabilización do armario eléctrico xeral do edificio	2.000,00		
Obra RAM	Reforma de escaleiras exteriores de acceso ó edificio principal	2.000,00		
Riscos altos	Instalación eléctrica. Bloque 3	35.000,00		
		62.389,75		62.389,75

Fac. de Humanidades

Obra RAM	Illamento luminoso dos Seminarios 114 e 214	5.500,00		
		5.500,00		5.500,00

Fac. de Matemáticas

Obra RAM	SANEAMENTO SALA DE CALDEIRAS. En 2011 execútase unha fase 1ª	50.000,00		
Obra RAM	Adecuación das aulas 9 e 10 ao EEES	26.000,00		
Obra RAM	Arranxo de ventás	2.800,00		
Riscos altos	Aulas de Informática. Luces de emerxencia Aulas da 1 á 4.	1.500,00	1.500,00	
		80.300,00	1.500,00	78.800,00

Fac. de Medicina e Odontoloxía

Edificio de Medicina

Riscos altos	Lab. Inv. Vidal /Diéguez/Zalvide (Fisioloxía). Chan do laboratorio.	1.000,00	1.000,00	
Riscos altos	Sala de conxeladores (Fisioloxía). Arranxo escaleiras	1.000,00	1.000,00	
Riscos altos	Salón de actos.	600,00	600,00	
Riscos altos	Animalario xeral da Facultade. Arranxo chan de entrada.	1.500,00	1.500,00	
Riscos altos	Lab. Investigación Román (Fisioloxía). Arranxo chan do laboratorio	1.000,00	1.000,00	
Riscos altos	Lab. Inv. Vidal /Diéguez/Zalvide (Fisioloxía). Presencia de cables en zona de paso	1.000,00	1.000,00	
Riscos altos	Animalario xeral da Facultade. Cadro eléctrico	200,00	200,00	
Riscos altos	Sala de lectura.	1.500,00	1.500,00	
Riscos altos	BAIXOCUBERTA. No baixocuberta non hai luces de emerxencia, e apenas hai iluminación	2.000,00	2.000,00	
Riscos altos	Almacén de gases.	4.000,00		
Riscos altos	Sala de cabinas (Fisioloxía). Instalación eléctrica.	2.000,00		
Riscos altos	Zonas comúns (Farmacoloxía). Instalacións eléctrica.	2.000,00		
Riscos altos	Zonas comúns. Instalación eléctrica na facultade.	2.000,00		
Obra RAM	Sistema detección incendios	6.000,00		
Obra RAM	Sinalización e habilitación saídas emerxencia/antipánico	3.000,00		
Obra RAM	Caseta SAI	6.500,00		
Obra RAM	Ventanas CC Morfolóxicas	15.965,40		
Obra RAM	Arranxo claraboía	2.000,00	2.000,00	

Edificio de Odontoloxía

Riscos altos	AULAS. Portas Aula Suárez Núñez.	2.000,00		
Riscos altos	SALÓN DE ACTOS. Portas.	2.000,00		
Obra RAM	Renovación Laboratorio Simulación Clínica	47.000,00		
Obra RAM	Renovación laboratoria Protese	47.000,00		
		151.265,40	11.800,00	139.465,40

Fac. de Psicoloxía

Obra RAM	Obras de adecuación ao EEES. Remodelación espazos módulo C para ampliación da Biblioteca Intercentros: acceso directo, aumento postos de lectura. Estimación para Campus Vida	80.000,00		
Obra RAM	Obras de adecuación ao EEES. Illamento acústico 3 aulas con problemas de ruído en módulo B*	10.500,00		
Obra RAM	Reparación portas de saída/emerxencia módulos B e C	2.000,00	2.000,00	
		92.500,00	2.000,00	90.500,00

Fac. de Química

Obra RAM	Adecuación instalación eléctrica/cafefacción e fontanaría. En 2011 execútase fase 1ª	35.000,00		
Obra RAM	Axeitamento de Laboratorio Docente (Estimación para Campus Vida)	57.000,00		
Obra RAM	Rettellado Aleiro sur	19.000,00		
Riscos altos	Q. Física/Q. Analítica, Lab.de prácticas. Q.Física, Laboratorio de prácticas 216. Q. Orgánica, Almacén de neveiras.	300,00	300,00	
Riscos altos	INSTALACIONES XERAIS. Luces de emerxencia	15.000,00		
Riscos altos	ZONAS COMUNS. Porta de saída emerxencia	1.000,00	1.000,00	
Riscos altos	Q.FÍSICA. Instalación de Hidróxeno.	1.000,00	1.000,00	
Riscos altos	Q. Orgánica. Lab. de investigación. Instalación eléctrica.	500,00	500,00	
Riscos altos	Q. Orgánica. Lab. de investigación.	500,00	500,00	
		129.300,00	3.300,00	126.000,00

Fac. de Veterinaria

Obra RAM	Melloras na instalación eléctrica	25.000,00		
Obra RAM	2º Motor para portón de acceso al Horno	1.000,00		
Obra RAM	Aire acondicionado	1.200,00		
Obra RAM	Medidores Consumo Electricidade: Rof Codina, Animalario	15.000,00		
Obra RAM	Porta de emerxencia da sala de prácticas de Anatomía	4.500,00		
Obra RAM	Rampa acceso discapacitados:pavillón2-pavillón central	16.000,00		
Obra RAM	Canalización Aula de Cultura	4.000,00		
Obra RAM	Cambio de caldeiras para gas natural (Financiada Convenio Xunta)	250.000,00		
Obra RAM	Cornisas Pavillón: continuar con revisión e ancoraxe	45.000,00		
		361.700,00		361.700,00

Fac. de Xeografía e Historia

Obra RAM	Reparación de cubertas, reposición de canalóns e baixantes pluviais do edificio.	18.000,00		
Riscos altos	Biblioteca Lago.	1.500,00	1.500,00	
Riscos altos	ZONAS COMUNES. Salón principal. BIBLIOTECA.	10.000,00		
Riscos altos	Non se dispón de sinalización de evacuación en todo o edificio	2.000,00	2.000,00	
		31.500,00	3.500,00	28.000,00

ESCOLAS SUPERIORES**Escola Técnica Superior de Enxeñaría**

Obra RAM	Acondicionamento de espazo no nivel (-1) no edificio de Enxeñaría Química	5.600,00		
Obra RAM	Acondicionamento térmico claustro	18.000,00		
		23.600,00		23.600,00

Escola Politécnica Superior

Obra RAM	Climatización invernoiro	4.800,00		
Obra RAM	Illamento do tabique da aula 18-Pavillón II	4.500,00		
Obra RAM	Illamento con lá de rocha da Nave de Ensaos de Estructuras de Madeira-Pavillón-III-EPS	23.000,00		
Obra RAM	Nave Finca de prácticas	218.000,00		
		250.300,00		250.300,00

ESCOLAS UNIVERSITARIAS**E.U. de Enfermería**

Obra RAM	OBRAS DE ELIMINACIÓN DE RISCOS DETECTADOS NOS ESTUDOS DE AVALIACIÓN E DE SEGURIDADE (R.D. 485/97)	1.800,00	1.800,00	
Obra RAM	OBRAS DE ELIMINACIÓN DE RISCOS DETECTADOS NOS ESTUDOS DE AVALIACIÓN E DE SEGURIDADE: Obras para garantir a sectorización e/ou evacuación do edificio en caso de emerxencia.	12.000,00		
Obra RAM	OBRAS DE ELIMINACIÓN DE RISCOS DETECTADOS NOS ESTUDOS DE AVALIACIÓN E DE SEGURIDADE: Deberase arranxar ou modificar a calefacción	6.000,00		
Obra RAM	OBRAS DE ADECUACIÓN AO EEES:Obras de acondicionamento para a transformación de servicios e despachos da cuarta planta en aulas para clases interactivas de grupos reducidos para as materias de GRAO (NON EXISTE ESPACIO QUE GARANTE A DOCENCIA O PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO).	30.247,25		
		50.047,25	1.800,00	48.247,25

E.U. de Formación de Profesorado

Obra RAM	Proxecto para instalar liñas de subministro eléctrico propias, independentes do CEIP Anexa	15.000,00		
Obra RAM	Proxecto para independización do sistema de calefacción con colocación de caldeira só para a EUFP	18.000,00		
Obra RAM	Instalación dun sistema de evacuación e emerxencia	48.000,00		
		81.000,00		81.000,00

Esc. Univ. de Óptica e Optometría

Obra RAM	Tratamento e acondicionamento das cubertas e terrazas.	6.000,00		
		6.000,00		6.000,00

Esc. Univ. Relacións Laborais

Obra RAM	Reparación e aseguramento dos aleros do edificio	3.000,00		
Obra RAM	Renovación da sinalización contra incendios e saídas de emerxencia do edificio	3.000,00		
		6.000,00		6.000,00

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN**IDEGA**

Riscos altos	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. Presencia de humidades e auga na secretaría	1.800,00		
		1.800,00		1.800,00

Inst. da Língua Galega

Riscos altos	Revisión instalación eléctrica	1.500,00		
		1.500,00		1.500,00

Inst. de Acuicultura

Riscos altos	Sala de centrifugación e conxelación (UCM).	3.000,00		
Riscos altos	Non hai sinalización de emerxencia no edificio.	1.500,00		
Riscos altos	Acondicionamento saída de emerxencia soto	2.000,00		
		6.500,00		6.500,00

Inst. de Investigación e Análise Alimentaria

Riscos altos	Lab. de preparado de mostras (Q.Analítica/TPP). Arranxo chan	600,00	
Riscos altos	Lab. de preparado de mostras (Q.Analítica/TPP). Ducha de emerxencia inutilizada cun equipo de laboratorio debaixo. Non se dispón de lavaollos	1.000,00	
Riscos altos	Lab. de preparado de mostras (Q.Analítica/TPP). Porta de saída ao exterior en caso de emerxencia: non está adaptada	4.500,00	
		6.100,00	6.100,00

Inst. de Investigacións Tecnolóxicas

Riscos altos	Grupo de realidade virtual e multimedia. A porta que da ó exterior dende estas dependencias, non está habilitada como saída de emerxencia.	4.500,00	
Riscos altos	Non hai sinalización de evacuación en todo o edificio.	1.500,00	
Riscos altos	Grupo de realidade virtual e multimedia. Non se dispón dun pasillo para chegar a saída de emerxencia	500,00	
		6.500,00	6.500,00

Inst. de Ortopedia. Banco de Tecidos Músculos Esquelet.

Riscos altos	Sala de osos liofilizados.	4.000,00	
		4.000,00	4.000,00

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS**Colexios Maiores (C.M. San Clemente)**

Obra RAM	Substitución portas traseiras emerxencia	2.000,00	
		2.000,00	2.000,00

Colexios Maiores (R.U. Burgo das Nacións)

Obra RAM	Separación de fecais da fase 3	18.743,00	
Obra RAM	SUBSTITUCIÓN DAS CAÑERÍAS DE AUGA. En 2012 s hara fase 1	100.000,00	
Obra RAM	Reparación do tellado da Fase C	5.200,00	
Obra RAM	Rematar reposición de ventas Velux da Fase A. En 2011 executábase unha fase 1ª	19.500,00	
Obra RAM	Remodelación das escaleiras do hall principal.	8.000,00	
		151.443,00	151.443,00

Colexios Maiores (R.U. Monte da Condessa)

Obra RAM	Cambio posición Grupo electrógeno	12.773,00	
Obra RAM	Sustitución elevadores. En 2011 executábase unha fase 1ª	120.000,00	
Obra RAM	Pintar cada unha das dependencias do edificio	5.000,00	
		137.773,00	137.773,00

OUTROS CENTROS OU SERVIZOS**Biblioteca Xeral - Pazo Fonseca**

Obra RAM	Cadro eléctrico Biblioteca América	352,58	
Obra RAM	Sustitución de ventás	234.791,00	
Riscos altos	Escaleira de baixada a la sala de caldeiras.	1.000,00	
Riscos altos	Déposito de libros. Instalación eléctrica	2.000,00	
Riscos altos	Arranxo de lámpada da escaleira principal (con admio)	1.829,00	
		239.972,58	239.972,58

Casa de la Balconada

Obra RAM	Cambio de posición de armario de comunicacións	2.700,00	
		2.700,00	2.700,00

Ed. CACTUS

Obra RAM	Arranxo de chan do soto-1	3.000,00	
Obra RAM	Arranxo da porta de Saída de Emerxencia de EPR	1.300,00	
Obra RAM	Evacuación Gases MUFLA e instalacion campana extrctora en Raios-X	5.000,00	
Obra RAM	Refrixeración da sala de Máquinas da pranta baixa (Microscopía Electronica e Espectometría de Masas)	12.000,00	
Obra RAM	Mellora da refrixeración da sala de Máquinas da 1º Pranta (raios-X , Microscopía Electrónica e Análise Elemental)	12.000,00	
Obra RAM	Mover tabique separación entre zona de equipos e zona de oficina de Raios-X	2.500,00	
Riscos altos	Unidade de resonancia magnética nuclear.	1.500,00	
Riscos altos	Tellado. Sistema de seguridade	8.000,00	
Riscos altos	Unidade de Microscopía Electrónica. Saídas de vapores ao laboratorio	1.500,00	
		46.800,00	46.800,00

Ed. EMPRENDIA

Obra RAM	Actuacións de prevención de riesgos	4.800,00	
		4.800,00	4.800,00

Estación de Bioloxía de A Graña

Obra RAM	Pintado de carpintería exterior e fachada	23.602,00	
		23.602,00	23.602,00

Área de Infraestruturas

Riscos altos	As barandas do balcón deterioradas.	20.000,00	
		20.000,00	20.000,00

Instalacións Deportivas

Riscos altos	ESTADIO DE ATLETISMO. A cuberta das gradas atópase en mal estado.	5.000,00	
Obra RAM	Piscina Arranxo falso teito por estar ancoraxes oxidados	15.000,00	

Obra RAM	Polideportivo Mellora de ventilación vestiarios	6.000,00	
		26.000,00	26.000,00

Observatorio Astronómico "Ramón Mª Aller"

Riscos altos	Baranda	1.500,00	
Riscos altos	Non se dispón de iluminación de emerxencia	1.500,00	
Riscos altos	Non se dispón de sinalización das vías de evacuación.	1.000,00	
		4.000,00	4.000,00

Pavillón Estudiantil

Riscos altos	Non se dispón de sinalización de emerxencia no centro nin dos medios de extinción.	2.000,00	
		2.000,00	2.000,00

Pazo de San Xerome

Riscos altos	Luminarias de emerxencia	2.983,51	
Obra RAM	Nova distribución do Rexistro Xeral de Santiago	9.000,00	
		11.983,51	11.983,51

Taller de Restauración. Almacén Xeral

Riscos altos	TALLER DE RESTAURACIÓN. Instalación eléctrica	1.000,00	
		1.000,00	1.000,00

USC

Obra RAM	Revisión de pararraios	3.063,00	
Obra RAM	Urbanización lateral de Bioloxía e Matemáticas	24.000,00	
Obra RAM	Cambio de posición de lector aparcamento ETSE	1.652,00	
Obra RAM	Mantemento sumidoiros	3.000,00	
Inst seguridade	Mantemento das OHSAS	2.600,00	
Inst seguridade	Ampliación de conexións de alarmas	32.000,00	
Inst seguridade	Mantementos e reparacións varias	120.000,00	
Inst seguridade	Mantemento e reparacións BIES	80.000,00	
		266.315,00	266.315,00

Uxa Norte

Riscos altos	ARQUIVO. Escaleira de baixada ao arquivo.	1.500,00	
		1.500,00	1.500,00

Viviendas funcionarios. CLM

Obra RAM	Reforma piso	100.000,00	
		100.000,00	100.000,00

Escola Infantil "Bregán"

Obra RAM	Substitución pavimento exterior	12.089,00	
		12.089,00	12.089,00

Total	3.286.767,00
--------------	---------------------